

사고 증거·As-left 인계 체크리스트

사건 시간축, 원본 로그·사진, 격리 상태, 변경·복구 이력과 최종 As-left 상태를 운영 인계자료로 정리합니다.

현장 기록 보조자료 · 공식 지정서식 아님. 필수 증거가 없으면 판정 보류로 남깁니다.

현장/프로젝트	ElecHubs 산업설비 개선공사	공사명	전기·자동화 점검 및 인계
문서번호	EH-TEST-1502	Rev.	0
작성일/작업일	2026-07-30 / 2026-07-30	설비-TAG	MCC-01 / FDR-03

반복 기록행

증거 ID	출처/설비	사건시각	수집시각	원본 위치/참조	보존·무결성 확인	복구·As-left 관련	상태	보류/N/A 사유
EV-001	PLC-01 이벤트로그	2026-07-30T09:15	2026-07-30T09:25	서버 원본 / CASE-01	읽기전용 복사·해시 기록	복구 전 원본	확인	

결합·조치·재시험·첨부 참조

결합·조치·재시험	조치 후 동일 조건 재시험, PHOTO-01, DWG-E-01 참조
전체 보류/N/A 사유	필수 근거가 없으면 판정 보류

작성 현장기술자 / 2026-07-30	검토 품질담당 / 2026-07-30	승인 프로젝트 절차에 따름
--------------------------	-------------------------	-------------------

이 문서는 법정 적합, 설계 승인, 보호기기 확정, 작업허가 또는 재가동 승인을 자동 생성하지 않습니다.